

Montagevejledning Woodfiber® HEMP FLEX

Woodfiber® HEMP FLEX Batts skæres i overmål á ca. 10mm.

Woodfiber® HEMP FLEX skæres og tilpasse med Woodfiber HEMP-SAW

Opmærksom.

- Woodfiber® HEMP FLEX skal lagres og forarbejdes tørt.
- Beskadiget batts skal kasseres eller skæres om til andre størrelser.
- Woodfiber® HEMP FLEX må ikke belastes / trykkes efter montage
- Gennemføring af komponenter, rør og lign. der bliver over 80 grader Celsius på overfladen iht. ING.

Sikkerhed



Der henvises til Branchevejledningen om ” STØV PÅ ARBEJDSPLADSEN”

